

# 出 動 状 況 報 告

【災害名：東日本大震災】

H23.3.16

区会名	神奈川県公共建築物に係る震災時の点検・応急措置			
	月日	時刻	施設名、点検・応急措置	出勤会社・人員等
中	3/11 3/11	15:00 15:00	<点検状況：異常なし> 県庁舎 県警本部	渡辺組 1名 渡辺組 1名
旭	3/12	11:30～12:00	<点検状況> 旭警察署 南階段・北階段の外壁(モルタル塗り部分)にひび。二次災害の恐れなし。応急処置の必要なし。	栗原工務店 1名 中鉢建設 1名
緑	3/11	17:55～18:30	<点検状況> 緑警察署 壁のひび割れはモルタルの割れと思われるが、注意が必要。	ヤマト建設 2名
戸塚	3/12 3/14	11:50～12:20 10:00～12:00	<点検状況> 戸塚警察署 各階段の構造壁に0.2～0.4mm程度のクラックが見られるが問題なし。	小雀建設 1名 大洋建設 2名
泉	3/12	11:45～13:45	<点検状況> 泉警察署 ・RC4階建の地下1階～4階の全ての壁にクラックが無数に生じている。クラックは上段ほどひどく、クラックの開きが大きい。 ・屋上のパラペットにクラック。 ・天井部分が盛りあがって変形している。 ・二次災害の恐れなし。緊急的な安全措置の必要なし。	坂本建設 2名
合計	【点検：6施設】			7社 11名