

第41回横浜市公共建築工事安全パトロール

(平成23年度)

実施結果報告書

実施日 平成23年11月25日

報告日 平成23年12月12日

場 所 神奈川県建設会館2階講堂

社団法人 横浜建設業協会

建築委員会

第4 1回横浜市公共建築工事安全パトロール班編成表

(平成23年度)

(社) 横浜建設業協会

	班 長	班 員 (順不同)	
1	(株) 三木組 小川和雄	見上工業(株) 澁田正夫	(株)横溝工務店 酒井辰徳
2	(株) 紅梅組 岩本正夫	岡山建設(株) 永井英一	(株) 渡辺組 相磯信一
3	馬淵建設(株) 吹田 豊	(株) 白井組 渡辺弘一	(株) 徳 建 柴本弘之

※班長代表 小川和雄 (1班)

第41回横浜市公共建築工事安全パトロール結果報告書

平成23年度横浜市公共建築工事安全パトロールは11月25日（金）、横浜市建築局主導のもと、(社)横浜建設業協会、(社)神奈川県空調衛生工業会、(社)横浜市電設協会、の三団体共催により、3班編成総勢28名で横浜市発注の9作業所の安全パトロールを実施いたしました。

当日、第1班は中土木事務所耐震補強その他工事作業所に、横浜市建築局公共建築部より水上部長ほか建築局職員、横浜建設業協会から工藤会長ほか共催団体のご参加を得、パトロールを開始しました。

今回のパトロールも作業所の所長をはじめ、多くの関係者のご協力により無事に遂行することが出来ましたことを厚く御礼申し上げます。

今回のパトロール重点目標として

1. 「ヨコハマ^{スリム}3R夢」への協力状況
2. 足場（手すり先行足場、養生シート、安全ネット等）の日常点検等の記録保存状況
3. KY活動、新規入場者教育、朝のミーティングの実施状況
4. 近隣への貢献

以上の4項目を掲げ、各作業所の取組みについて確認をいたしました。
また、例年のとおり仮設電気設備関係のチェックにつきましては、横浜市電設協会にお願い致しました。

評価としては、A評点が88%、B評価が12%で、安全の基本である整理整頓がなされ、安全衛生管理に対して十分認識し、現場で真剣に取り組み、実施した結果が評価に現れていると思います。

以下にパトロール結果を示します。

平成23年度建築工事安全パトロール結果

※通し番号は安全管理チェックリストに準ずる。

6. 進捗状況

項目	工事総数	パトロール 該当数	結果
(1) 可能	9	9	9
(2) やや遅れる			0
(3) 大分遅れる			0

・全ての工事で工期内完成可能であったが、一部の工事で近隣への配慮で遅れが出ているが、工程の調整で対応している。

8. 工事等の表示

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1) 工事名・工事規模・工事期間・発注者名・工事管理者名工事監理者名請負業者名等が表示されているか	9	9	9	0	0
(2) 建設業者登録票・労働保険関係成立票・道路占用使用許可証等の掲示	9	9	8	1	0

・指定された掲示物及び施工体系図など良好に表示されていましたが、1つの工事で下請負の建設業者登録票の掲示で不備がありました。

9. 近隣対策

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1) 近隣家屋及び道路等の事前調査(写真撮影等による)を行ったか	9	5	5	0	0
(2) 騒音・振動・粉塵等に対する措置はよいか	9	8	8	0	0
(3) 部外者に対する安全対策(看板・安全標識等)	9	9	9	0	0

・近隣に対しては、家屋調査等も実施されて良好な関係であった。また、騒音・振動計を表示して、近隣に配慮を行なっている工事もあった。

10. 安全対策

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1) 仮設計画書(足場を含む)の有無・届及び実施状況	9	8	5	3	0
(2) 土木工事施工計画(土止め等)及び現場の安全対策	9	3	2	1	0
(3) 鉄骨工事施工計画及び現場の安全対策	9	1	1	0	0

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(4)型枠支保工施工計画届及び現場の安全対策	9	3	3	0	0
(5)工事作業場の仮囲の安全対策	9	9	9	0	0
(6)歩行者道路の区画及び表示があるか	9	8	8	0	0
(7)誘導員等が配置されているか	9	9	9	0	0
(8)保護帽・保護具・安全靴の着用及び服装の適否	9	9	9	0	0
(9)墜落転落防止措置がされているか。(作業床・昇降設備等)	9	7	6	1	0
(10)高所作業の安全帯の使用・親綱・安全ネットの設備	9	7	6	1	0
(11)筋違・壁つなぎ等倒壊防止措置	9	8	8	0	0
(12)飛来落下及び開口部の措置	9	8	5	3	0
(13)足場設置状況及び移動足場の設置(梯子・脚立等)	9	5	5	0	0
(14)各種ガスボンベ空充表示、取扱責任者の表示、転倒防止措置をしてあるか	9	3	3	0	0

(1)の項目について

- ・工程の遅れによる足場設置期間が延びた事による届出の不備等

(9)の項目について

- ・土留め上部手すりの不備

(10)の項目について

- ・屋根スラブ張り作業中の安全帯使用の表示の不備

(12)の項目について

- ・枠組み足場の一部で下棧の不備等

1.1. 労働安全衛生法関連

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)足場の組立等作業主任者の選任(高さ5m以上技能講習受講)	9	7	6	1	0
(2)鉄骨の組立等作業主任者の選任()	9	3	1	2	0
(3)型枠支保工の組立等作業主任者の選任(技能講習受講)	9	5	4	1	0
(4)山地掘削作業主任者の選任()	9	5	4	1	0
(5)酸素欠乏危険作業主任者の選任()	9	2	1	1	0
(6)有機溶剤作業主任者の選任()	9	3	3	0	0
(7)クレーン運転士免許(5t未満は特別教育)	9	0	0	0	0
(8)移動式クレーン運転士免許(1t以上5t未満は技能講習、1t未満は特別教育)	9	0	0	0	0
(9)ガス溶接・溶断技能講習	9	1	1	0	0
(10)玉掛作業技能講習(1t未満は特別講習)	9	2	2	0	0
(11)建設用リフト特別教育	9	0	0	0	0
(12)車両系建設機械運転業務特別教育(3t以上は技能講習)	9	0	0	0	0
(13)高所作業車特別教育(10m以上は技能講習)	9	0	0	0	0

(1)～(5)の項目について

- ・共通職務の内容を掲示するよう指導した

1 2. 安全関係書類

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)特定元方事業開始報告書	9	8	8	0	0
(2)労働者名簿、雇入通知書	9	9	8	1	0
(3)安全衛生責任者選任報告書	9	9	9	0	0
(4)適用事業報告書、休日・時間外労働協定書	9	9	8	1	0
(5)労働保険等工事関係保険控	9	9	9	0	0
(6)健康診断受診の確認	9	9	3	6	0
(7)安全衛生日誌の記録	9	9	8	1	0
(8)作業所巡視の記録	9	9	9	0	0

・健康診断日が1年を経過している等の不備

1 3. 安全教育

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)新規入場時の教育は行われているか	9	9	8	1	0
(2)安全指示書の発行をしているか	9	9	9	0	0
(3)朝礼等安全施行サイクルを実施しているか	9	9	9	0	0
(4)安全協議会を月一回以上開催し議事録はあるか	9	9	8	1	0

・おおむね良好

1 4. 緊急対応

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)緊急時体制の整備（組織表及び連絡先の明示）	9	9	9	0	0
(2)救急薬品は常備されているか	9	9	9	0	0

・良好

1 5. リスクアセスメント

項 目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1) 通常の安全対策が、実施されている	9	9	5	4	0
(2) 通常の安全対策に加え、労働安全衛生マネジメントガイドラインに基づく次の項目を文書により規定している					
ア 安全衛生方針					
イ 総括安全衛生責任者（元方安全衛生管理者）の役割、責任及び権限					
ウ 安全衛生目標					
エ 安全衛生計画					

16. 防火管理

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)防火責任者の選任、表示	9	9	6	3	0
(2)作業所内の消火器の適正設置	9	9	9	0	0
(3)休憩施設の有無と防火対策	9	9	9	0	0
(4)喫煙場所は定められているか	9	8	8	0	0

- ・防火責任者の副の表示不備

17. 機械設備

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)クレーン設置届、報告〈検査〉及び使用状況	9	0	0	0	0
(2)エレベーター（人荷両用）設置届、報告〈検査〉及び使用状況	9	1	1	0	0
(3)建設用リフト設置届、報告〈検査〉及び使用状況	9	1	1	0	0
(4)持込機械の使用届の確認及び使用状況	9	8	5	3	0
(5)設置機械及び車両系建設機械等の自主点検、点検記録	9	3	1	2	0

- ・持込機械工具の受理証の発行不備

18. 現場内、周辺の整備

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)作業所内の整理、整頓	9	9	9	0	0
(2)安全通路の確保	9	9	9	0	0
(3)便所、手洗等は清潔か	9	9	9	0	0
(4)塗料及び有機溶剤の保管、管理はよいか	9	1	1	0	0
(5)建設産業廃棄物分別収集状況	9	9	6	3	0

- ・場内の整理整頓が行き届いていました。
- ・全ての作業所で分別収集を実施していて良好であった。
- ・1部の作業所で産業廃棄物の収集場所の表示が不備

19. 社内パトロール

項目	工事総数	パトロール 該当数	評点		
			A	B	C
(1)定期的を実施し、記録はあるか	9	9	9	0	0

(2)実施内容

- ・店社安全担当者または役員及び協力業者同行によるパトロール実施。
- ・おおむね月1回実施しており、現場巡視及び安全書類関係の点検等が行なわれている。
- ・パトロール時の是正事項に対する報告等の記録も確認いたしました。

総括

1. 「ヨコハマ^{スリム}3R夢」への協力状況については、

「横建協ヨコハマ3R夢推進モデル現場」をはじめ分別収集が実施されておりました。ゴミの発生抑制をコピー用紙の両面使用や再生利用として紙ゴミを専門業者へ委託して処分するなど工夫して減量化への努力がみられました。

2. 足場（手すり先行足場、養生シート、安全ネット等）の日常点検等の記録保存状況については、一部に点検記録の不備がありましたが、多くの作業所で点検表に実施状況が記録され保存がされていた。

3. KY活動、新規入場者教育、朝のミーティングの実施状況については、

ほとんどの作業所で、リスクアセスメントを取り込んだKY活動が実施されていた。

中でも労働衛生マネジメントシステムを導入して、活発な安全管理をされている作業所がありました。

新規入場者教育は、全ての作業所で実施され、帳票で保存整理されてよく理解出来ました。

朝のミーティングは、実際確認はできませんが、朝礼看板等で作業員に周知している様子がわかりました。

4. 近隣への貢献については、

主に作業所周辺の清掃を週1回以上実施している現場が多く、中には毎日清掃しているところがありました。又、作業所入口に花を植えたり、など実施されていました。

終わりに

年末・年始は災害が発生しやすい傾向にあります。各現場とも更に労働災害ゼロに向け、安全管理活動を実施し、無事故・無災害で竣工されますことを祈念いたします。

本パトロール実施にあたり、横浜市御当局、(社)神奈川県空調衛生工業会、(社)横浜市電設協会のご指導ご協力に対し厚く御礼申し上げます。