

【新潟中越地震への救護活動】 横浜建設業防災作業隊戸塚方面班から2社(10名)を派遣  
平成16年10月23日



【平成16年10月 台風22号、23号災害復旧状況】

台風22号: 10月8日～10日

台風23号: 10月20日～21日

平成16年10月、立て続けに関東地方を襲った台風22、23号は横浜市内に大きな被害をもたらした。

横浜建設業防災作業隊の各区方面班が出動し、道路や危険箇所の巡回、道路の障害物の除去、がけ崩れ災害防止のための応急措置など、応急活動を実施した。

＜台風22号の被害＞ 家屋の全・半壊:7棟、家屋の浸水:1,007棟、がけ崩れ:76箇所

＜台風23号の被害＞ 家屋の一部破損:9棟、家屋の浸水:101棟、がけ崩れ:33箇所

～横浜建設業防災作業隊保土ヶ谷方面班～

＜保土ヶ谷区今井町、今井小学校側道＞



道路をふさいでいる樹木等の撤去



土砂撤去状況－1



土砂撤去状況-2



土砂等撤去完了

～横浜建設業防災作業隊戸塚方面班～ <戸塚区>品濃町、戸塚町付近



土砂片付け(戸塚区品濃町附近)



舗装復旧作業(戸塚区戸塚町附近)

～横浜建設業防災作業隊神奈川方面班～ <神奈川県羽沢町、松見町付近>



がけ崩れの二次災害防止のためシート張り作業  
(神奈川県松見町)



道路へ流出した土砂の片付け  
(神奈川県羽沢町)



神奈川県栗田谷の坂道部分でバス道路確保のための除雪。



大口駅前、歩行者のために除雪作業。



新子安駅前のオルトスカイデッキの除雪作業



県道 横浜生田線 陸橋部の除雪作業。



除雪後、凍結防止剤を散布。



県道 丸子横浜線の除雪作業。



盲学校への通学路を確保するための除雪作業